



**MAX
RPM 4000**

ART.	Descrizione <i>Description</i>
PDR	Supporto per dischi diamantati resinoidi - M14 <i>Support for diamond resin polishing pads - M14</i>
PDR 0	Posizione / Step "0"
PDR 1	Posizione / Step "1"
PDR 2	Posizione / Step "2"
PDR 3	Posizione / Step "3"
PDR KIT	Posizione / Step "1 + 2 + 3"